



SECRETARIA DE TRANSPORTES

Relatório de Vistoria Técnica – Caminhão Compactador

Data da Vistoria: 09 / 03 / 2026

Local: PREFEITURA MUNICIPAL

Veículo: Caminhão Compactador

Placa: ONR 3354

Responsável pela Vistoria: WAMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES)

1. Estado Geral de Conservação

- **Lataria:** Em bom estado, sem amassados significativos ou pontos de corrosão visíveis.
- **Pneus:** Em condições adequadas de uso, com sulcos dentro dos limites legais e sem desgaste irregular.
- **Estofamentos:** Conservados, sem rasgos ou danos que comprometam o conforto e a segurança do operador.

2. Sistemas Hidráulicos

- **Compactação:** Funcionamento pleno, sem falhas ou ruídos anormais.
- **Descarga:** Operação regular, atendendo aos requisitos de eficiência e segurança.

3. Vazamentos

- **Óleo:** Não foram identificados vazamentos nos sistemas hidráulicos ou no motor.
- **Chorume:** Ausência de vazamentos no compartimento de coleta e transporte de resíduos.

4. Itens de Segurança

- **Giroflex:** Funcionamento normal.
- **Sirene de ré:** Ativa e audível.
- **Botões de emergência:** Testados e em pleno funcionamento.
- **Estribos:** Firmes, sem folgas ou danos estruturais.





SECRETARIA DE TRANSPORTES

5. Regularidade Documental

- Documentação do veículo verificada e em conformidade com as exigências legais vigentes (licenciamento, seguro obrigatório e demais registros).

Conclusão

O caminhão compactador encontra-se em condições adequadas de operação, atendendo aos requisitos técnicos e de segurança necessários para o desempenho de suas funções.

WAMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
Secretário de Transportes

GENILDO SANTOS DINIZ
Diretor de Departamento de Transportes





SECRETARIA DE TRANSPORTES




CHECKLIST DE INSPEÇÃO DO VEÍCULO – CAMINHÃO COMPACTADOR

ITEM	VERIFICAÇÃO	OK	NÃO OK	OBSERVAÇÕES
Lataria	Em bom estado, sem amassados significativos ou corrosão visível.	✓		
Pneus	Sulcos dentro dos limites legais, sem desgaste irregular.	✓		
Estofamentos	Conservados, sem rasgos ou danos que comprometam conforto e segurança.	✓		
Compactação	Funcionamento pleno, sem falhas ou ruídos anormais.	✓		
Descarga	Operação regular, atendendo requisitos de eficiência e segurança.	✓		
Óleo	Ausência de vazamentos nos sistemas hidráulicos ou motor.	✓		
Chorume	Compartimento de coleta e transporte sem vazamentos.	✓		
Giroflex	Funcionamento normal.	✓		
Sirene de ré	Ativa e audível.	✓		
Botões de emergência	Testados e em pleno funcionamento.	✓		
Estribos	Firmes, sem folgas ou danos estruturais.	✓		
Documentação	Licenciamento, seguro obrigatório e demais registros em conformidade legal.	✓		






SECRETARIA DE TRANSPORTE




SECRETARIA DE TRANSPORTE



PREZADO CLIENTE DO DETRAN-GO. LEIA COM ATENÇÃO

<p>O PAGAMENTO Este boleto pode ser pago em qualquer agência bancária até a data do vencimento.</p> <p>ATENÇÃO O DETRAN-GO não emite mais o CRLV impresso no licenciamento anual, conforme a Deliberação CONTRAN N° 180/2019.</p>	<p>NÃO UTILIZAR ESTE SERVIÇO Caso o endereço esteja divergente, procurar um posto de atendimento ou uma unidade do Vapt-Vapt para atualização.</p> <p>PARA ESCLARECER DÍVIDAS SOBRE: Informações gerais. Ligue: 154; Multas de Trânsito: veja o número do ÓRGÃO AUTUADOR no campo OBSERVAÇÕES.</p> <p>VISITE O SITE DO DETRAN NA INTERNET: www.detrان.gov.br</p>
---	---



Nosso Número
197339262205

IDENTIFICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026	SOLICITANTE INTERNET										
<p>PROPRIETÁRIO: ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES CPF/CNPJ: 18.509.953/0001-45 PLACA: ONR1354 VEÍCULO: VOLVO/VM 270 4X2R CHASSIS: 93KK0R1A4EE147656 RENAVAM: 01009549054 MUN. REG.: APARECIDA DE GOIANIA NOSSO NÚMERO: 197339262205 DATA EMISSÃO: 11/02/2026 VALOR VENAL: 190.420,00 ALÍQUOTA: 1,25 VALOR IPVA: 2380,25</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALORES</th> </tr> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IPVA[2026] Cota Unica</td> <td>2.380,25</td> </tr> <tr> <td>LICENCIAMENTO ANUAL [2026] VAL.</td> <td>274,61</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.654,86</td> </tr> </tbody> </table>		VALORES		Descrição	Valor	IPVA[2026] Cota Unica	2.380,25	LICENCIAMENTO ANUAL [2026] VAL.	274,61	Total	2.654,86
VALORES												
Descrição	Valor											
IPVA[2026] Cota Unica	2.380,25											
LICENCIAMENTO ANUAL [2026] VAL.	274,61											
Total	2.654,86											

OBSERVAÇÕES

"ESTE DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES."

10497.27173 86800.119744 33926.220519 5 13840000265486

Autenticação Mecânica - Via do Usuário



104-0

10497.27173 86800.119744 33926.220519 5 13840000265486

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Vencimento 13/03/2026	
Beneficiário: DETRAN / GO - AV. ATILIO CORREIA LIMA S/N - CID JARDIM - GOIÂNIA - GO - CEP: 74425-030					CPF/CNPJ: 02.872.448/0001-20 Agência/Beneficiário: 4204.7271.78-6	
Data Documento: 11/02/2026	Numero do Documento: 197339262205	Espécie do Documento: DS	Aceite: N	Data Processamento: 11/02/2026	Nosso Número: 14800197339262205-5	
Usou do Banco:	Carteira: RG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	Valor: 2.654,86	Valor do Documento: 2.654,86	
Placa: ONR1354	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
Pagador: ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES CPF/CNPJ: 18.509.953/0001-45						(-) Outras
					(+) Moeda Multiplicada	0,00
					(+) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	2.654,86
Secador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Comprovante

Pagamentos

Transação efetuada com sucesso. ✓

Numero do boleto	10497.27173 86800.119744 33926.220519 5 13840000265486
Banco beneficiário	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Vencimento	13/03/2026
Pagamento/agendamen to	24/02/2026
Efetivação	24/02/2026 10:49
Valor boleto	2.654,86
Valor pagamento	2.654,86
Valor desconto	0,00
Valor abatimento	0,00
Valor multa	0,00
Valor juros	0,00
Pagador	ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES
CPF/CNPJ do pagador	18.509.953/0001-45
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
CPF/CNPJ do beneficiário	02.872.448/0001-20
Descrição do pagamento	VM 270
Autenticação	1mn+QuNHLuEDt6UlX8 Cnwis7hMkz6v qRnJz+3 0zcy4SsjEsYzo3+44J7W fDDwG6q